



(別紙)

## デジタルレコーダSHDシリーズ修理価格改訂の内容

### ■SHD509/1009/1016 HDD交換費用

内容	税抜 新価格	対象機種
HDD 1枚	60,000円	SHD509
HDD 2枚	90,000円	SHD1009/1016

HDDはシリアルATA方式500GBのHDDを指します。なお、変換基板を含んだ価格です。

#### 【参考】

SHD509の搭載HDD：250GB 2台（総容量500GB）

SHD1009/1016の搭載HDD：250GB 4台（総容量1TB）

### ■ファンの交換

対象機種	交換方法	税抜 新価格
SHD509/1009/1016	単独	28,000円
	HDD交換と同時	18,000円

### ■（参考）HD20Z パラレルATA方式250GB HDD交換費用 \*変更ありません

内容	税抜価格	内容	税抜価格
HDD 1枚	70,000円	HDD 5枚	185,000円
HDD 2枚	101,000円	HDD 6枚	206,000円
HDD 3枚	133,000円	HDD 7枚	237,000円
HDD 4枚	164,000円	HDD 8枚	257,000円

HD20Z ファン交換費用 \*変更ありません

交換方法	税抜価格
単独	30,000円
HDD交換と同時	20,000円



映像監視・出入管理・防犯機器

## アツミ電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL053-428-4111代 FAX053-428-4110  
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL011-280-1171代 FAX011-280-1170  
 東京支店 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL03-5217-1171代 FAX03-5217-1170  
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL053-428-4111代 FAX053-428-4110  
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL052-914-1171代 FAX052-914-1154  
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL06-6364-8131代 FAX06-6364-8133  
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL092-412-3888代 FAX092-412-3368

URL: <http://www.atsumi.co.jp>