

お客様各位修理終了製品のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は格別なるご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、長年にわたりご採用いただいております「熱線センサー：IR31/32、IR51/52、IR61/62」は、製造中止から約6年が経過し、修理サービスの継続が難しいため、2024年7月をもって修理受付および商品サポート（お問合せ対応、現場対応）を終了させていただきます。

尚、修理部材がなくなった場合には、その時点で修理対応が中止となりますので、何卒ご了承の程お願いいたします。

後継機としましては「熱線センサー：IR81A/IR82A」を販売しておりますので今後とも引続き弊社製品をご採用賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【修理終了品】

<品名>	<品番>
熱線センサー	IR31/IR32
熱線センサー	IR51/IR52
熱線センサー	IR61/IR62

修理および商品サポート終了時期：2024年 7月

以上

※ 詳細につきましては、弊社営業担当までお尋ねください。