

お客様各位

関係部署にてご回覧ください			

「画像伝送機器」修理中止のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別なるご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、この度、永年に渡ってご利用いただいております、画像警備システム「画像伝送機器」におきまして、すでに製造中止後8年が経過し、保守用部品の確保が難しくなったため、2011年1月末をもって修理対応を中止させていただきます。修理中止の対象品目は下記のとおりです。何卒ご了承の程お願いいたします。

引続き弊社製品をご採用賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【修理中止品】

品名	品番
画像伝送送信機	VST1000
画像伝送受信機	VSR1000
画像伝送変換機	VSA1000

修理中止時期 2011年 1月 末日

以上

※ 詳細につきましては、弊社営業担当までお尋ねください。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL053-428-4111代 FAX053-428-4110
 札幌営業所 / 〒060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL011-280-1171代 FAX011-280-1170
 東京営業所 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9 TEL03-3862-1171代 FAX03-3862-1170
 浜松営業所 / 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL053-428-4111代 FAX053-428-4110
 名古屋営業所 / 〒462-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL052-914-1171代 FAX052-914-1154
 大阪営業所 / 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL06-6364-8131代 FAX06-6364-8133
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL092-412-3888代 FAX092-412-3368
 URL:<http://www.atsumi.co.jp>



ISO9001は全事業所、ISO14001は本社及び、助信事業所で認証取得しています。